



Marque du spa	MLSPA ®
Modèle du spa	ML500
N° de série	SDE-ML500-1121-07
Observations	Marque grise à l'intérieur de la cuve à côté d'une buse de la place assise d'angle, taille d'environ 60mm. Aucune sensation au toucher. + Marque blanche sur le rebord extérieur de la cuve, taille d'environ 5mm. Aucune sensation au toucher
Nombre de photos	5
Remise	Remise de 15 % sur le prix de vente HT (voir tarifs en vigueur)
Garanties	Produit neuf, garanties identiques à celles de nos autres produits
Disponibilité	Livraison sous 3 à 5 jours ouvrés après validation de commande

NB : les spas stock B sont des produits neufs qui ne répondent pas à nos exigences en termes de qualité, sur lesquels nous appliquons une décote. Ils comportent un défaut esthétique, qui n'impacte en rien le bon fonctionnement du spa.







